



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



PNRR_MIC3 - Inv. 1.2 Finanziato dall'Unione Europea. NextGenerationEU

PEBA

Piano per l'eliminazione delle barriere
architettoniche per il Museo Revoltella -
Galleria d'Arte Moderna

COMMITTENTE :

Comune di Trieste

Dipartimento Territorio,
Ambiente, Lavori pubblici e
Patrimonio
Servizio edilizia pubblica

Dipartimento Scuola,
Educazione, Promozione
turistica culturale e sportiva
Servizio promozione turistica,
musei, eventi culturali e sportivi

Responsabile unico del Procedimento:

Arch. Barbara Gentilini

Progettazione:

Arch. Andrea Benedetti

Collaboratori:
arch. Marija Pertot

Data:

ottobre 2025
rev_09

Schede analisi elementi di criticità

Museo Revoltella

Galleria d'Arte Moderna



Premessa

La strategia di analisi prevede la suddivisione delle criticità individuate in tre categorie:

- **BA_01: barriere architettoniche risolte:** si tratta di criticità individuate sul percorso ordinario che rendono necessario, all'utente con ridotta capacità motoria, il ricorso ad un percorso alternativo;
- **BA_02: barriere architettoniche irrisolte:** situazioni di criticità che impediscono all'utente con ridotta capacità motoria di fruire e visitare un determinato spazio del museo (non vi è un percorso alternativo); vengo individuati e descritti gli interventi previsti;
- **LIn_n: servizi igienici non accessibili:** sono individuati e descritti i gruppi di servizi igienici attualmente non accessibili, per i quali vanno programmate specifiche attività di riqualificazione in conformità ai requisiti di accessibilità.

Alcune delle criticità individuate nella prima fase di analisi, sono state risolte con interventi inclusi nel progetto “Interventi per la rimozione delle barriere architettoniche fisiche e cognitive nel Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna”, finanziato dal PNRR_MIC3 - Inv. 1.2, Unione Europea-NextGenerationEU.

Categoria criticità

BA_01 – barriera architettonica risolta

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.1
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità
	BA_01 – barriera architettonica risolta
	Individuazione criticità
	BA_01.1 – Accesso distributori automatici
	
	<p>Quantità 1 gradino</p> <p>Lunghezza</p> <p>Larghezza 127 cm</p> <p>Dislivello 18 cm</p> <p>Pendenza</p>
Annotazioni	
Il dislivello non permette all'utente con disabilità di raggiungere i distributori automatici.	
L'architettura dell'edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano.	
Nel quadro degli interventi realizzati con i fondi PNRR è stata realizzata una nuova rampa d'accesso che consente la definizione di un nuovo percorso di accesso all'area dei distributori automatici.	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità **ALTA**

Costo stimato **vedi** “Riassunto costi stimati”

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.2
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.2 – Passaggio/inizio percorso museale	
		Quantità 3 gradini
		Lunghezza
		Larghezza 170 cm
		Dislivello 36 cm
		Pendenza
	Annotazioni Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo. L'architettura dell'edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano, anche alla luce dell'esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità posto in prossimità dell'ascensore.	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.3	
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna		
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)		

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta										
	Individuazione criticità BA_01.3 – Passaggio museale ingresso carrozze										
	<table> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td> Quantità 3 gradini </td></tr> <tr> <td></td><td> Lunghezza 100 cm </td></tr> <tr> <td></td><td> Larghezza 233 cm </td></tr> <tr> <td></td><td> Dislivello 48 cm </td></tr> <tr> <td></td><td> Pendenza </td></tr> </table>		Quantità 3 gradini		Lunghezza 100 cm		Larghezza 233 cm		Dislivello 48 cm		Pendenza
	Quantità 3 gradini										
	Lunghezza 100 cm										
	Larghezza 233 cm										
	Dislivello 48 cm										
	Pendenza										
	Annotazioni <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme e dai materiali del palazzo baronale, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano. Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità. In particolare, nel contesto dei lavori di eliminazione delle barriere finanziato con fondi PNRR, è stata montata una passerella metallica che consente l’accessibilità da un varco a fianco della scala.</p>										

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.4
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Quantità 3 + 3 gradini (A/P=62)
	Individuazione criticità BA_01.4 – Accesso sala esposizioni temporanee		Lunghezza 70 cm
			Larghezza 240 cm
			Dislivello 86 cm
			Pendenza
	Annotazioni Il dislivello non permette all'utente con difficoltà motoria di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo. Nel quadro degli interventi realizzati con i fondi PNRR è stata montata una piattaforma elevatrice che consente il superamento del dislivello.		

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.5
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	




RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Quantità 19 gradini (A/P=62)	
	Individuazione criticità BA_01.5 – Accesso sala esposizioni temporanee		Lunghezza 5 m	
			Larghezza 170 cm	
			Dislivello 2,70 m	
			Pendenza	
Annotazioni <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo che prevede l’utilizzo dell’ascensore.</p> <p>L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità tramite l’utilizzo dell’ascensore in prossimità dell’ingresso.</p>				

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.6
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità										
	BA_01 – barriera architettonica risolta										
	Individuazione criticità										
	BA_01.6 – Accesso sala conferenze										
	<table> <tr> <td></td><td>Quantità</td></tr> <tr> <td>3 gradini (A/P=56)</td><td>Lunghezza</td></tr> <tr> <td>60 cm</td><td>Larghezza</td></tr> <tr> <td>170 cm</td><td>Dislivello</td></tr> <tr> <td>49 cm</td><td>Pendenza</td></tr> </table>		Quantità	3 gradini (A/P=56)	Lunghezza	60 cm	Larghezza	170 cm	Dislivello	49 cm	Pendenza
	Quantità										
3 gradini (A/P=56)	Lunghezza										
60 cm	Larghezza										
170 cm	Dislivello										
49 cm	Pendenza										
	<p>Annotazioni</p> <p>Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L'architettura dell'edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile con corrimano in quanto gli stessi male si accorderebbero con la configurazione dei parapetti. Si segnala che la presenza di un percorso alternativo per raggiungere la platea dell'Auditorium.</p>										

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-----------------------------------	---

Priorità **ALTA**

Costo stimato **vedi “Riassunto costi stimati”**

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.7
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Quantità 13 gradini ($A/P=62$)	
	Individuazione criticità BA_01.7 – Accesso sala esposizioni temporanee		Lunghezza 3,6 m	
Annotazioni <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo che prevede l’utilizzo dell’ascensore.</p> <p>L’architettura dell’edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come il corrimano aggiuntivo. Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità. In particolare la rampa posta sull’altro lato è dotata di piattaforma servoscala.</p>			Larghezza 172 cm	
			Dislivello 1,86	
			Pendenza	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.8
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta	
	Individuazione criticità BA_01.8 – Rampa scale dal terzo al quarto piano	
		Quantità 1 gradino Lunghezza 199 cm Larghezza 199 cm Altezza/Dislivello 18 cm Pendenza
	Annotazioni Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo. L'architettura dell'edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimano. E' comunque presente un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità (piattaforma servoscala e ascensore).	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
----------------------	--------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.9
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta
	Individuazione criticità BA_01.9 – Rampa scale dal terzo al quarto piano
	
	<p>Quantità 18 gradini ($A/P=62$)</p> <p>Lunghezza 6,30 m</p> <p>Larghezza 178 cm</p> <p>Dislivello 2,95 m</p> <p>Pendenza</p>
	<p>Annotazioni</p> <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla destra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</p>

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità **ALTA**

Costo stimato [vedi “Riassunto costi stimati”](#)

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.10
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Quantità 1 gradino
	Individuazione criticità BA_01.10 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		Lunghezza 154 cm
			Larghezza 154 cm
			Dislivello 18 cm
			Pendenza
Annotazioni Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo. L'architettura dell'edificio, fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane, non risulta integrabile con ulteriori elementi come i corrimani. E' comunque presente un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità (piattaforma servoscala e ascensore).			

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.11
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Individuazione criticità BA_01.11 – Rampa scale dal quarto al quinto piano	
	Quantità 6 gradini (A/P=62)		Lunghezza 150 cm	
Larghezza 180 cm			Dislivello 1,12 m	
Pendenza				
Annotazioni Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo. L'architettura dell'edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. Si segnala l'esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l'utilizzo dell'ascensore esistente.				

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.12
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Quantità 12 gradini (A/P=62)	
	Individuazione criticità BA_01.12 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		Lunghezza 3,50 m	
Larghezza 179 cm			Dislivello 2,08 m	
Pendenza				
Annotazioni <p>Il dislivello non permette all'utente con disabilità e di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L'architettura dell'edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. Si segnala l'esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l'utilizzo dell'ascensore esistente.</p>				

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.13
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Individuazione criticità BA_01.13 – Rampa scale dal quinto al sesto piano	Quantità 7 gradini (A/P=62) Lunghezza 180 cm Larghezza 180 cm Dislivello 1,12 m Pendenza
	Annotazioni <p>Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L'architettura dell'edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. Si segnala l'esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l'utilizzo dell'ascensore esistente.</p>			

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
---------------	--------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.14
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Individuazione criticità BA_01.14 – Rampa scale dal quinto al sesto piano	Quantità 8 gradini (A/P=62) Lunghezza 2,50 m Larghezza 180 cm Dislivello 1,44 m Pendenza
	Annotazioni <p>Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L'architettura dell'edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla sinistra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. Si segnala l'esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l'utilizzo dell'ascensore esistente.</p>			

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L'esistenza del percorso alternativo va segnalata con l'esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
-----------------	-------------

Costo stimato	vedi "Riassunto costi stimati"
----------------------	---------------------------------------

	Ambito Edilizio	Scheda BA_01.15	
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna		
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)		

RILIEVO	Categoria criticità BA_01 – barriera architettonica risolta		Individuazione criticità BA_01.15 – Rampa scale dal quinto al sesto piano	Quantità 14 gradini (A/P=62)
	Lunghezza 4,50 m		Larghezza 180 cm	Dislivello 2,38 m
Annotazioni <p>Il dislivello non permette all’utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>L’architettura dell’edificio è fortemente caratterizzata dalle forme scarpiane. Non risulta integrabile sulla destra con un ulteriore corrimano in quanto lo stesso male si accorderebbe con la configurazione del parapetto. Si segnala l’esistenza di un percorso alternativo con caratteristiche di accessibilità che prevede l’utilizzo dell’ascensore esistente.</p>				Pendenza

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento L’esistenza del percorso alternativo va segnalata con l’esecuzione di una cartellonistica adeguatamente collocata.
-------------------------------	---

Priorità	ALTA
----------	-------------

Costo stimato	vedi “Riassunto costi stimati”
---------------	--------------------------------

Categoria criticità

BA_02 – barriera architettonica irrisolta

	Ambito Edilizio	Scheda BA_02.1
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	


RILIEVO	Categoria criticità BA_02 – barriera architettonica irrisolta
	Individuazione criticità
	BA_02.1 – Scalone d'onore d'accesso al primo piano
	
	<p>Quantità 39 gradini ($A/P=62$)</p> <p>Lunghezza</p>
	<p>Larghezza 178 cm</p> <p>Dislivello 5 m</p> <p>Pendenza</p>
Annotazioni	
<p>Il dislivello non permette all'utente con disabilità di procedere lungo il percorso del museo ma deve seguire un percorso alternativo.</p> <p>Il primo piano del palazzo baronale non è accessibile alle persone portatrici di disabilità.</p> <p>Nel quadro degli interventi realizzati con i fondi PNRR è stata inserita una piattaforma elevatrice che consente l'accesso alla sala lettura della biblioteca.</p>	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento Modifica del percorso tramite una diversa disposizione al primo piano a fianco della sala lettura dalla biblioteca. La soluzione permetterebbe all'utente con disabilità di raggiungere e visitare anche il primo piano del palazzo baronale.
------------------------	---

Priorità **ALTA**

Costo stimato 35.000 €

	Ambito Edilizio	Scheda BA_02.2
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_02 – barriera architettonica irrisolta	
	Individuazione criticità BA_02.2 – Passerella collegamento terrazza	
		Quantità
		Lunghezza 760 cm
		Larghezza 120 cm
		Altezza/Dislivello
	Annotazioni	Pendenza
	L'elemento passerella allo stato attuale non risulta conforme alle norme di sicurezza vigenti. Impedisce l'esperienza integrale del percorso museale come definito nel progetto scarpiano. Mancanza battipiede.	

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento Manutenzione passerella. Messa a norma corrimani esistenti (batti-piede etc.).
-----------------------------------	--

Priorità **MEDIA**

Costo stimato 25.000 €

	Ambito Edilizio	Scheda BA_02.3
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità BA_02 – barriera architettonica irrisolta	
	Individuazione criticità BA_02.3 – Pavimentazione sconnessa spazi esterni copertura	
		Quantità Superficie totale: = 462 mq Superficie oggetto intervento primo lotto 2023: = 112 mq Superficie da completare: = 350 mq
Annotazioni Lo spazio esterno della copertura presenta una pavimentazione sconnessa e non di agevole fruibilità da parte di un’utenza con ridotte capacità motorie. In particolare sono presenti elementi monolitici in cemento con armatura metallica di dimensione 60x60cm, appoggiati su supporti in laterizio e cemento su impermeabilizzazione in guaina bituminosa. Puntuali verifiche hanno messo in evidenza il dissesto degli elementi di supporto, la rottura di numerosi elementi monolitici e la fessurazione e il distacco della guaina bituminosa.		

PROPOSTA DI INTERVENTO	Descrizione intervento Sostituzione dell’attuale pavimento flottante con elementi migliorativi. Rimozione di tutti gli elementi; sostituzione degli elementi degradati; rifacimento con piedini regolabili del supporto; rifacimento della guaina impermeabilizzante.
-----------------------------------	---

Priorità	MEDIA
-----------------	--------------

Costo stimato	250€/mq 87.500 €
----------------------	---------------------

Categoria criticità

LIn_n – servizi igienici non accessibili

	Ambito Edilizio	Scheda LIn_01
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	CATEGORIA criticità LIn_n – servizi igienici non accessibili	
	INDIVIDUAZIONE criticità LIn_01 – Servizio igienico piano intermedio non accessibile	
		QUANTITÀ
		LUNGHEZZA
		LARGHEZZA
		ALTEZZA/DISLIVELLO
		PENDENZA
	ANNOTAZIONI Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.	

PROGETTO	DESCRIZIONE intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	INDICAZIONI esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzioni delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità	MEDIA
-----------------	--------------

Costo stimato	50.000 €
----------------------	-----------------

	Ambito Edilizio	Scheda LIn_02
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità LIn_n – servizi igienici non accessibili	
	Individuazione criticità LIn_02 – Servizio igienico piano secondo non accessibile	
		Quantità
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
	Pendenza	
	Annotationi Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.	

PROGETTO	Descrizione intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	Indicazioni esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzioni delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità	MEDIA
----------	--------------

Costo stimato	50.000 €
---------------	----------

	Ambito Edilizio	Scheda LIn_03
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità LIn_n – servizi igienici non accessibili	
	Individuazione criticità LIn_03 – Servizio igienico piano terzo non accessibile	
		Quantità
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pendenza
	Annotazioni Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.	

PROGETTO	Descrizione intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	Indicazioni esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzione delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità **MEDIA**

Costo stimato 50.000 €

	Ambito Edilizio	Scheda LIn_04
	Denominazione Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna	
	Localizzazione Via Armando Diaz, 27, 34123 Trieste (TS)	

RILIEVO	Categoria criticità LIn_n – servizi igienici non accessibili	
	Individuazione criticità LIn_04 – Servizio igienico piano quinto non accessibile	
		Quantità
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
	Pendenza	
	Annotationi Le dimensioni e la conformazione dei locali igienici non li rende accessibili a utenti con disabilità.	

PROGETTO	Descrizione intervento Intervento progettuale per la conversione del locale igienico in servizio accessibile.
	Indicazioni esecutive Ridefinizione planimetrica con demolizioni e ricostruzioni delle tramezzature e della posizione delle porte. Rifacimento impianti e sostituzione sanitari.

Priorità	MEDIA
-----------------	--------------

Costo stimato	50.000 €
----------------------	-----------------

Riassunto costi stimati

Categoria criticità	Individuazione criticità	Proposta d'intervento	Priorità	Costo stimato
BA_01 – barriera architettonica risolta	BA_01.1 – Accesso distributori automatici	Esecuzione cartellonistica adeguatamente collocata	ALTA	20.000 €
	BA_01.2 – Passaggio/ inizio percorso museale		ALTA	
	BA_01.3 – Passaggio museale ingresso carrozze		ALTA	
	BA_01.4 – Accesso sala esposizioni temporanee		ALTA	
	BA_01.5 – Accesso sala esposizioni temporanee		ALTA	
	BA_01.6 – Accesso sala conferenze		ALTA	
	BA_01.7 – Accesso sala esposizioni temporanee		ALTA	
	BA_01.8 – Rampa scale dal terzo al quarto piano		ALTA	
	BA_01.9 – Rampa scale dal terzo al quarto piano		ALTA	
	BA_01.10 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		ALTA	
	BA_01.11 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		ALTA	
	BA_01.12 – Rampa scale dal quarto al quinto piano		ALTA	
	BA_01.13 – Rampa scale dal quinto al sesto piano		ALTA	
	BA_01.14 – Rampa scale dal quinto al sesto piano		ALTA	
	BA_01.15 – Rampa scale dal quinto al sesto piano		ALTA	
BA_02 – barriera architettonica irrisolta	BA_02.1 – Scalone d'onore d'accesso al primo piano	Modifica del percorso	ALTA	35.000 €
	BA_02.2 – Passerella collegamento terrazza	Manutenzione passerella Messa a norma corrimani esistenti	MEDIA	25.000 €
	BA_02.3 – Pavimentazione sconnessa spazi esterni copertura	Sostituzione pavimento	MEDIA	87.500 €
LIn_n – servizi igienici non accessibili	LIn_01 – Servizio igienico piano intermedio non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €
	LIn_02 – Servizio igienico piano secondo non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €
	LIn_03 – Servizio igienico piano terzo non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €
	LIn_04 – Servizio igienico piano quinto non accessibile	Rifacimento servizio igienico	MEDIA	50.000 €

Somma costi totali	
Proposta d'intervento con priorità ALTA	55.000 €
Proposta d'intervento con priorità MEDIA	312.500 €