



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
MiC



PNRR\_MIC3 - Inv. 1.2 Finanziato dall'Unione Europea. NextGenerationEU

PEBA  
Piano per l'eliminazione delle barriere  
architettoniche per il Museo Revoltella -  
Galleria d'Arte Moderna

# Museo Revoltella

## Galleria d'Arte Moderna

COMMITTENTE :

Comune di Trieste

Dipartimento Territorio,  
Ambiente, Lavori pubblici e  
Patrimonio  
Servizio edilizia pubblica

Dipartimento Scuola,  
Educazione, Promozione  
turistica culturale e sportiva  
Servizio promozione turistica,  
musei, eventi culturali e sportivi

Responsabile unico del Procedimento:

Arch. Barbara Gentilini


Progettazione:

Arch. Andrea Benedetti  
Collaboratori:  
arch. Marija Pertot

Data:



ottobre 2025  
rev\_06

Analisi Stato Attuale



# PEBA - T01 - SF01


PERCORSO DI VISITA DEL MUSEO - Analisi situazione grado accessibilità - Planimetria piano terra




Individuazione percorso di visita museo  
■ percorso museale d = 0.90 cm  
■ percorso museale alternativa disabili d = 0.90 cm

■ locali non aperti al pubblico  
■ aree escluse dal piano in oggetto

Individuazione punti criticità percorsi  
● BA\_01 - barriera architettonica risolta  
● BA\_02 - barriera architettonica irrisolta  
● LIAc\_n - servizi igienici accessibili  
● LIn\_n - servizi igienici non accessibili



servoscala




Individuazione percorso di visita museo  
■ percorso museale  $d = 0.90$  cm  
■ percorso museale alternativa disabili  
 $d = 0.90$  cm


■ locali non aperti al pubblico  
■ aree escluse dal piano in oggetto

Individuazione punti criticità percorsi  
● BA\_01 - barriera architettonica risolta  
● BA\_02 - barriera architettonica irrisolta

● LIAc\_n - servizi igienici accessibili  
● LIn\_n - servizi igienici non accessibili



piattaforma elevatrice




Individuazione percorso di visita museo  
 percorso museale  $d = 0.90$  cm  
 percorso museale alternativa disabili  
 $d = 0.90$  cm

locali non aperti al pubblico  
 aree escluse dal piano in oggetto

Individuazione punti criticità percorsi  
● BA\_01 - barriera architettonica risolta  
● BA\_02 - barriera architettonica irrisolta

● LIAc\_n - servizi igienici accessibili  
● LIn\_n - servizi igienici non accessibili



servoscala





Individuazione percorso di visita museo  
■ percorso museale  $d = 0.90$  cm  
■ percorso museale alternativa disabili  $d = 0.90$  cm

locali non aperti al pubblico  
area escluse dal piano in oggetto

Individuazione punti criticità percorsi  
● BA\_01 - barriera architettonica risolta  
● BA\_02 - barriera architettonica irrisolta

● LIAc\_n - servizi igienici accessibili  
● LIn\_n - servizi igienici non accessibili




Individuazione percorso di visita museo  
■ percorso museale  $d = 0.90$  cm  
■ percorso museale alternativa disabili  
 $d = 0.90$  cm

■ locali non aperti al pubblico  
■ aree escluse dal piano in oggetto

Individuazione punti criticità percorsi  
● BA\_01 - barriera architettonica risolta  
● BA\_02 - barriera architettonica irrisolta

● LIAc\_n - servizi igienici accessibili  
● LIn\_n - servizi igienici non accessibili

**PEBA - T06 - SF06** PERCORSO DI VISITA DEL MUSEO - Analisi situazione grado accessibilità - Planimetria piano quinto




- Individuazione percorso di visita museale
-  percorso museale  $d = 0.90\text{ cm}$
-  percorso museale alternativa disabili  
 $d = 0.90\text{ cm}$

 locali non aperti al pubblico  
 aree escluse dal piano in oggetto

- eo Individuazione punti criticità percorsi
  - BA\_01 - barriera architettonica risolta
  - BA\_02 - barriera architettonica irrisolta

- LI<sub>Ac</sub>\_n - servizi igienici accessibili
- LI<sub>In</sub>\_n - servizi igienici non accessibili



Individuazione percorso di visita museo


- percorso museale  $d = 0.90 \text{ cm}$
- percorso museale alternativa disabili  $d = 0.90 \text{ cm}$

- locali non aperti al pubblico
- aree escluse dal piano in oggetto

Individuazione punti criticità percorsi

- BA\_01 - barriera architettonica risolta
- BA\_02 - barriera architettonica irrisolta

- LIAc\_n - servizi igienici accessibili
- LIn\_n - servizi igienici non accessibili



Individuazione percorso di visita museo  
 percorso museale d = 0.90 cm  
 percorso museale alternativa disabili  
d = 0.90 cm

locali non aperti al pubblico

Individuazione punti criticità percorsi  
● BA\_01 - barriera architettonica risolta  
● BA\_02 - barriera architettonica irrisolta  
● LIAc\_n - servizi igienici accessibili  
● LIn\_n - servizi igienici non accessibili